FEUERWEHR WALDSHUT-TIENGEN

Gefahrguteinsatz in Dogern

Datum: 23.09.2025

Uhrzeit: 05:34 Uhr

Alarmierungsstichwort: TH2; Stoffaustritt

Bericht:
Heute am frühen Morgen wurde der Gefahrstoffzug zu einem Stoffaustritt in einen Gewerbebetrieb in Dogern alarmiert. Ein 1000l Transportbehälter wurde beschädigt und Wasserstoffperoxid trat aus, durch deren Zersetzung war ein Nebel wahrzunehmen. Die Mitarbeiter der Firma reagierten schnell und hatten den Cubitainer auf ein Haveriebock gestellt. Die örtliche Feuerwehr hatten den Gefahrenbereich abgesperrt und war nach dem GAMS-Schema vorgegangen. Menschen waren keine mehr im Gefahrenbereich. Das Wasserstoffperoxid aus dem beschädigte Behälter wurde umgepumpt und die ausgelaufene Flüssigkeit im Gebäude ausgespült und entfernt. Unter Schutzanzügen und umluftunabhängigem Atemschutz hatten die Einsatzkräfte diese Arbeit durchgeführt.

FEUERWEHR
LANDKREIS
WALDSHUT
AB-Gefahrgut

FEUERWEHR
WALDSHUT-TIENGEN

FEUERWEHR
WALDSHUT-TIENGEN