

Holzhäcksler brennt

Datum: 18.09.2026

Uhrzeit: 17:38 Uhr

Alarmierungstichwort: B2; Brand mittel

Bericht:

Ein Holzhäcksler geriet während der Rückfahrt in Brand. Im Inneren des Gerätes hatten sich Holzreste und Sägemehl entzündet, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits erste Löscheversuche mit einem Feuerlöscher unternommen worden. Ein Trupp der Feuerwehr ging unter umluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Hohlstrahlrohr zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Um auch versteckte Glutnester zu erreichen, mussten anschließend Teile des Holzhäckslers demontiert werden. Die Einsatzkräfte löschten die verbliebenen Glutnester ab und kühlten die betroffenen Bereiche ausreichend. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und einer abschließenden Kontrolle wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr konnte anschließend wieder einrücken.