

Ausgelöster Rauchwarnmelder

Datum: 01.01.2022

Uhrzeit: 00:50 Uhr

Alarmierungsstichwort: Brand 1, Rauchwarnmelder

Bericht:

Knapp eine Stunde nach dem Jahreswechsel wurde die Feuerwehrabteilung Waldshut zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder alarmiert. In einem Dachgeschoß eines öffentlichen Gebäudes hatten die internen Melder ausgelöst. Der Bereich wurde ausgiebig kontrolliert, jedoch konnte kein Grund für die Auslösung gefunden werden. Durch ein in der Nähe abgebranntes Feuerwerk hatte man dann die Vermutung, dass von dort der Brandrauch ins Gebäude zog und den Melder auslöste.