

Interne-BMA

Datum: 25.06.2026

Uhrzeit: 16:28 Uhr

Alarmierungstichwort: B2; Interne-BMA

Bericht:

Der Löschzug der Feuerwehr wurde zu einem Discounter alarmiert, nachdem die Sicherheitszentrale aufgrund eines ausgelösten Rauchwarnmelders die Integrierte Leitstelle informiert hatte.

Bei der Erkundung stellte sich schnell heraus, dass erneut derselbe Melder im Dachgeschoss ausgelöst hatte. Ursache waren nach bisherigen Erkenntnissen die hohen Außentemperaturen. Hinweise auf ein Brandereignis oder eine Rauchentwicklung konnten nicht festgestellt werden. Für die Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Die Einsatzstelle wurde an den Betreiber übergeben und die Einsatzkräfte konnten anschließend wieder einrücken.