

LKW brennt

Datum: 06.11.2025

Uhrzeit: 16:23 Uhr

Alarmierungsstichwort: B2; LKW brennt

Bericht:

Ein LKW der im Bereich der Bremsen brennen würde und mit einem PKW zusammengestossen sein soll, wurde der Integrierten Leitstelle gemeldet. Vor Ort zeigte sich, dass der LKW talwärts die B500 hinuntergefahren war, dies offensichtlich nicht in der dafür vorgegebenen Geschwindigkeit. Die Bremsen hatten versagt und brannten. Der LKW war einem an der Ampelanlage wartenden PKW ins Heck aufgefahren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Bremsen wurden mit einem Pulverlöschger abgelöscht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, musste sonst nicht weiter eingreifen.