

Fahrzeugbrand

Datum: 21.06.2024

Uhrzeit: 11:20 Uhr

Alarmierungstichwort: B1, Fahrzeugbrand

Bericht:

Ein Lieferwagen war bei einer Werkstattfahrt in Brand geraten. Der Mechaniker hatte das Fahrzeug, welches im Motorbereich stark zu rauchen begann noch auf einer Bushaltestelle abstellen können. Aufmerksame Bewohner hatten mit Feuerlöschern erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Die Feuerwehr hatte den Löscherfolg kontrolliert und den Motorbereich weiter gekühlt. Das Fahrzeug war zudem mit einem Zusatztank von 200l Dieselkraftstoff ausgestattet. Da vom Statdtteil Gurtweil aus eine lange Ölspur bis an die Einsatzstelle vorzufinden war, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen technischen Defekt. Zur Beseitigung der Ölspur wurde eien Fachfirma hinzugerufen.





