

Fahrzeugbrand

Datum: 20.10.2025

Uhrzeit: 01:24 Uhr

Alarmierungstichwort: B1; Fahrzeugbrand

Bericht:

An einem Abschleppwagen kam es heute Nacht zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr wurde vorsorglich alarmiert. Vor Ort zeigte sich, dass die Rauchentwicklung von einer überhitzten Hydraulikpumpe ausging. Die Feuerwehr kühlte die Hydraulikpumpe herunter und konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.