

Gasgeruch in Bad Säckingen

Datum: 03.02.2026

Uhrzeit: 19:42 Uhr

Alarmierungstichwort: TH1; Gasgeruch

Bericht:

Das Messfahrzeug wurde heute Abend nach Bad Säckingen alarmiert, da dort Gasgeruch wahrzunehmen war. Bei Eintreffen der Feuerwehr war im Flur- bzw. Eingangsbereich noch ein leichter Gasgeruch wahrnehmbar. Ein Mitarbeiter des Gasversorgers (Stadtwerke Bad Säckingen) befand sich bereits vor Ort. Dieser hatte die Gasleitung von der Heizung bis zum Hausanschluss überprüft und dabei eine kleine Leckage am Gas-Hausanschluss festgestellt. Der Gas-Haupthahn war zu diesem Zeitpunkt bereits durch den Mitarbeiter des Gasversorgers geschlossen worden.

Nach Absprache mit der Einsatzleitung führte ein Messtrupp der Feuerwehr eine zusätzliche Kontrollmessung durch. Dabei konnten keine erhöhten Messwerte festgestellt werden. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.