

Interne-BMA

Datum: 21.06.2026

Uhrzeit: 15:53 Uhr

Alarmierungstichwort: B2; interne-BMA

Bericht:

Die Feuerwehr wurde heute zu einem Discounter alarmiert, nachdem eine interne Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Die Alarmierung der Integrierten Leitstelle erfolgte über eine Sicherheitsfirma.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten von außen keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Da zunächst kein Zugang zum Gebäude möglich war, musste das Eintreffen eines Schlüsselträgers abgewartet werden, wodurch sich die Erkundung entsprechend verzögerte.

Nach dem Betreten des Gebäudes stellte sich heraus, dass ein Melder im Dachgeschoss ausgelöst hatte. Ursache hierfür waren die hohen Außentemperaturen in Verbindung mit einem Hitzestau im Dachbereich. Hinweise auf ein Brandereignis konnten nicht festgestellt werden. Für die Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Die Einsatzkräfte konnten den Einsatz beenden und wieder einrücken.