

Brandmeldeanlage Bowlingbahn

Datum: 15.06.2024

Uhrzeit: 22:15 Uhr

Alarmierungstichwort: B2, Brandmeldeanlage

Bericht:

Die Brandmeldeanlage einer Bowlingbahn hatte ausgelöst. Die Feuerwehr erkundete den ausgelösten Bereich und konnte eine Verrauchung, die durch glimmenden Müll verursacht wurde, als Ursache ausmachen. Die Bediensteten hatten bereits den Müll abgelöscht, die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben.