

Einsatz Gefahrstoffzug

Datum: 03.03.2025

Uhrzeit: 11:48 Uhr

Alarmierungsstichwort: TH2; Gasaustritt größere Menge

Bericht:

Eine Gasleitung wurde versehentlich angebohrt und größere Mengen Gas strömte dabei nun aus. Das Gas war weit über 100m noch gut wahrnehmbar. Die örtliche Feuerwehr und der Gefahrstoffzug des Landkreises Waldshut, welcher durch die FW Waldshut-Tiengen betrieben wird, wurden alarmiert.

Der Gefahrstoffzug hatte sich im weiteren Umfeld der Einsatzstelle aufgestellt. Der zuständige Gasversorger hatte die Leitung abgeschiebert und das Ausströmen somit beendet. Es wurden noch Messungen um die Einsatzstelle gemacht, welche negativ blieben. Der Gefahrstoffzug rückte wieder ein.