

Fahrzeugbrand

Datum: 20.10.2025

Uhrzeit: 01:24 Uhr

Alarmierungsstichwort: B1; Fahrzeugbrand

Bericht:

An einem Abschleppwagen kam es heute Nacht zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr wurde vorsorglich alarmirt. Vor Ort zeigte sich, dass die Rauchentwicklung von einer überhitzten Hydraulikpume ausging. Die Feuerwehr kühlte die Hydraulikpumpe herunter und konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.