

Kaminbrand

Datum: 26.05.2025

Uhrzeit: 21:54 Uhr

Alarmierungsstichwort: B1; Kaminbrand

Bericht:

Da Funken aus einem Kamin kamen, hatten Anwohner den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits ein Heizungsmonteur vor Ort, die Pettetheizung hatte eine Störung und war überhitzt. Im Verlauf zeigte sich, dass der Kamin nicht zog und es deshalb im Kamin brannte, ein Kaminfeger war vor Ort erforderlich. Nachdem der Kamin wieder durchgängig war und der Kaminfeger vor Ort war, wurde die Heizung außer Betrieb genommen und die Feuerwehr konnte abrücken.