

Rauchwarnmelder löst aus

Datum: 24.02.2022

Uhrzeit: 23:47 Uhr

Alarmierungstichwort: B1, Rauchwarnmelder ausgelöst

Bericht:

In einer Asylunterkunft hatte die interne Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Einsatzkräfte haben weder Rauch noch Feuer oder einen manipulierten Handdruckmelder vorgefunden. Der Hausmeister zur Rückstellung des internen Alarms wurde hinzugerufen. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle der Polizei und rückte wieder ein.