

Auslaufende Betriebsstoffe nach VU

Datum: 18.08.2026

Uhrzeit: 11:33 Uhr

Alarmierungstichwort: TH1; Auslaufende Betriebsstoffe nach VU

Bericht:

Die Feuerwehr wurde heute aufgrund auslaufender Betriebsstoffe zu einem Fahrzeug alarmiert. An dem Fahrzeug war die Ölwanne beschädigt worden, wodurch Motoröl austrat. Um eine weitere Ausbreitung und mögliche Umweltschäden zu verhindern, wurde das ausgelaufene Öl durch die Einsatzkräfte mit Bindemittel aufgenommen. Der betroffene Bereich wurde anschließend gereinigt und kontrolliert.

Das beschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Nach Abschluss der Maßnahmen übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei und konnte wieder einrücken.